

**MATERIÁL DO 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ
KONANÉHO DNE 26. 09. 2019**

Název bodu: Ekonomické záležitosti obce

c) střednědobý výhled rozpočtu MŠ

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dolní Podluží bere na vědomí střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy, příspěvkové organizace, okres Děčín.

Důvodová zpráva:

Vzhledem k připravovanému rozpočtu pro rok 2020, předkládá ředitelka mateřské školky střednědobý výhled rozpočtu. Rozvaha obsahuje popis položek jednak běžné údržby budovy a přilehlé zahrady, jednak investiční opravy budovy a přilehlé zahrady a jednak popis vybavení.

Běžná údržba je charakterizována drobnými opravami hmotného majetku, které nepodléhají režimu veřejné zakázky.

Investiční opravy jsou akce většího rozsahu, které podléhají režimu veřejné zakázky a které budou nutně vyžadovat přípravu v podobě projektové dokumentace a zajištění příslušných povolení.

Vybavení = drobný hmotný majetek (nábytek, tabule apod.) ale taky výbava v rámci BOZP atd.

Projednaný střednědobý výhled bude podkladem pro přípravu rozpočtu školky pro další roky.

Příloha:

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ

Zpracoval:

Bc. Blanka Mannová, ředitelka MŠ

Předkládá

Ing. Adéla Macháčková, starostka obce

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Dolní Podluží

vysvětlivky zkratk: **BÚ** – běžná údržba

IOB – investiční opravy budovy

V - vybavení

Rok 2020

Pořadí	Priority	Podrobný popis	Vysvětlivky
1.	Oprava střechy	Oprava napojení klemp. prvků na taškovinu u obloukových oken + oprava oplechování komínu a úžlabí	BÚ
2.	Odizolování základů MŠ z vnějšku a oprava sanační omítky ve sklepech	Vlhký sklep, plíseň- spóry se šíří do vrchních pater MŠ, vznikají špatné hygienické podmínky, v přízemí je pod parketami vlhko – nebezpečí rozšíření plísně	IOB
3.	Revize balkónu + výměna žlabu a okapu	Zatékání vody do omítky a výměna dřevěného žlabu, okapu	BÚ
4.	Výmalba celé MŠ	Nemalovalo se více, jak 5 let, zdi jsou špinavé, olupují se, jsou zaprášené	BÚ
5.	Začištění a vymalování všech výklenků kolem topných těles	Špinavé, zaprášené	BÚ
6.	Instalace klapek do svodů na dešťovou vodu	2x klapka (600,-) + 2x nádrž po 300l (1.300,-) - snaha šetřit pitnou vodou, environmentální výchova dětí	V
7.	Vodovodní přípojka na zahradě MŠ	Potřebná pro otužování dětí v letních měsících a pro zálivku zahrady, pokud nebudou zásoby dešťové vody	IOB
8.	Vestavné skříňky na míru	2x vestavná skříňka (třída a schodiště) – využití jako vitrína či knihovnička... (15.000,-)	V
9.	Údržba oken	Odstranění seschlého a oloupaného laku a ochranný nátěr	BÚ
10.	Výměna ochranné sítě na pískoviště	6x3m (2.000,-)	V
11.	Pracovní obuv pro zaměstnance školy	Finance ze státního rozpočtu jsou nedostačující (3x max. 1.000,- = 3.000,-)	V

Rok 2021

Pořadí	Priority	Podrobný popis	Vysvětlivky
1.	Oprava topení	Zrezlá tělesa, která nelze odvzdušňovat – nebezpečí havárie, jsou špatně usazená, dotýkají se země = špatně topí, potrubí je různých průměrů, vznikají tepelné mosty a nedostatečná výhřevnost	IOB
2.	Elektroinstalace v celé budově	Více zásuvek a světel (zlepšení hyg.podmínek pro zrak dětí a jejich vývoj), zastaralé rozvody v hliníku	IOB
3.	Položení lina	Přízemí – třída, chodba, vestibul s dětským koutkem)	BÚ
4.	Položení dlažby a dorovnání podlahy	Přízemí – vstupní chodba, šatna, výdejna	BÚ
5.	Dřevěné schodiště	Nový nátěr	BÚ
6.	Kompletní úprava zahrady	Úprava terénu, výměna dosluhujících prvků, altán pro výuku v přírodě, osazení ovocnými keři a stromy, trvalkami, okrasnými keři	IOB
7.	Výměna ochranné sítě na pískoviště	25x 100,- (60x40cm=2.500,-)	V
8.	Polštáře do postýlek	25x 320,- (8.000,-)	V
9.	Napínací prostěradla	25x 120,- (3.000)	V
10.	Sestava molitanových kostek	Molitanová stavebnice – do 10.000 ,-	V

Rok 2022

Pořadí	Priority	Podrobný popis	Vysvětlivky
1.	Nový nábytek do herny a třídy	Sestava skříněk, boxy (60.000,-)	V
2.	Nové stoly se židličkami do třídy	4 stoly (polohovatelné) + 24 židliček (vyšší a nižší) – 45.000,-	V
3.	Interaktivní tabule	Dotyková tabule ActivBoard 10 Touch – 10 dotyků – přibližně 68.000,- (včetně projektoru a ozvučení)	V