



OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ
Dolní Podluží 6, PSČ 407 55, Dolní Podluží

Zápis

**z kontroly technického stavu pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb
BONETTI**

Dne 22.06.2020 byla provedena vizuální prohlídka konstrukčních prvků u vozidla tovární zn. BONETTI SPZ U01 2184 a posouzení jeho jízdních vlastností. Této prohlídce předcházelo upozornění zastupujícího zaměstnance o nemožnosti plného pracovního nasazení stroje a špatné ovladatelnosti stroje. Oznámení bylo učiněno neprodleně při zjištění skutečnosti. Prohlídku provedli: starostka Ing. Adéla Macháčková, technik René Pavlík a zaměstnanec Roman Jelen.

Při této prohlídce byly zjištěny následující závady:

- prasklý pravý přední nárazník
- oba přední blatníky olámané
- volné uchycení krytu motoru
- poškozené osvětlení SPZ
- poškozená zásuvka vleku
- nefunkční lišta stěrače
- ližiny pevného rámu v místě zajišťovacích háků jsou vyhnuté
- zajišťovací lišty – spodní háky svařované na několika místech
- velká vůle řízení

Závady nebyly zaznamenány v provozních záznamech vozidla.

Starostka obce rozhodla o bezodkladném zajištění celkové prohlídky vozidla v autorizovaném servisu K SERVIS MH s.r.o., Koprník 32, 294 02 Kněžmost a o zajištění opravy v tomto zvoleném servisu. Vozidlo bylo na místě protokolárně předáno servisnímu technikovi: Tomáš Kolomazník, který prohlídkou vozidla zjistil navíc následující závady:

- přední náprava – únik oleje
- natahovák kontejneru v přední části nesedí – zůstává 10 cm nad rámem
- zadní část natahováku – obě opěrné plochy se zajišťovacími lištami jsou ohnuté
- nutná oprava otočů přední nápravy
- kontrola a oprava brzdového potrubí a brzd

K prohlídce byla vyhotovena fotodokumentace stavu vozidla a jsou k ní připojené další fotografie z předešlých závad a fotografie zaslané servisním technikem výše uvedeného servisu.

starostka Ing. Adéla Macháčková

technik René Pavlík

Roman Jelen

dne 23.06.2020



OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ
Dolní Podluží 6, PSČ 407 55, Dolní Podluží

FOTODOKUMENTACE

**z vizuální kontroly technického stavu pracovního stroje – nosiče
výměnných nástaveb
zn. BONETTI typ FX100/MOE5-35 SPZ U01 2184 ze dne 22.06.2020**

Souhlasí:

starostka Ing. Adéla Macháčková

Vypracoval:

technik obce René Pavlík

RELACE K DOKUMENTACI:

1. Celkový pohled na posuzované vozidlo zn. BONETTI SPZ U01 2184
2. Pohled na zadní část vozidla, kde se nacházejí jistící posuvné ližiny kontejneru – viz následující snímky.
3. Záběr na poškození jistící lišty pevného rámu a svár na jistícím háku kontejneru na levé straně vozidla – viz šipka.
4. Samotné sváry na jistícím háku na pravé straně vozidla.
5. Poškození jistící lišty pevného rámu na pravé straně vozidla – viz šipka.
6. Pohled na poškození ližiny a sváry na jistícím háku kontejneru.
7. Poškození otoče pravého předního kola.
8. Bližší pohled na poškození předního kola.
9. Celkový pohled na spodní část domečku otoče předního pravého kola.
10. Celkový pohled na stav otoče předního pravého kola.
11. Spodní část domečku otoče pravého předního kola, kdy je zřetelně vidět, že dva z utržených šroubů jsou již delší dobu poškozené.
12. Pohled na poškození krytu motorové části, kde chybí úchytný šroub.
13. Poškození předního levého blatníku.
14. Poškození pravého předního blatníku,
15. Poškození pravého předního nárazníku.
16. Prasklý pravý přední kryt motorové části.
17. Pohled na samotné šasi natahováku kontejneru s výraznou mezerou mezi samotným rámem a natahovákem.
18. Pohled na druhou stranu samotného natahováku rovněž s mezerou mezi samotným rámem a natahovákem.
19. Pohled na výraznou mezeru mezi rámem a natahovákem.
20. Další mezera mezi pevným rámem a natahovákem.

Fotodokumentace technického stavu pracovního stroje BONETTI SPZ U01 2184


1.




2.



3.




4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.




18.



19.



20.



Opravna: K SERVIS MH s.r.o. Americká 362/11 12000 Praha 2 - Vinohrady IČ: 29031079 DIČ: CZ29031079 Telefon: 603430623 e-mail: kservismh@seznam.cz Přijal: Kolomazník Tomáš Datum příjmu: 23.06.2020 Termín dokončení: Předběžná cena: 0,00	Zákazník: IČ: 00261271 DIČ: CZ00261271 Obec Dolní Podluží Dolní Podluží 6 40755 Dolní Podluží Telefon:
Předmět zakázky: SPZ: U01 2184, Nosič výměnných nástaveb Bonetti VIN: ZA9F10953M1A90077 Stav tachometru: 21792 Množství paliva: 1/2-	
Udané vady a objednané práce Přední nárazník oprava Oprava předních blatníků Uchycení krytu motoru Oprava natahováku kontejneru Kontrola a oprava otočů přední nápravy Kontrola brzdového potrubí a brzd Vůle řízení Osvětlení SPZ Zásuvka vleku Přední náprava - únik oleje Výměna stěračů Servisní prohlídka	
Podpis zákazníka	K SERVIS MH s.r.o. provozovna Koprník 32 294 02 Kněžmost Podpis opravny <i>K. Kolomazník</i>
Spotřebovaný materiál	Odvedená práce