



OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ
Dolní Podluží 6, PSČ 407 55, Dolní Podluží

Zápis

z kontroly technického stavu pracovního stroje – traktor Zetor Proxima Power 100 HS

Dne 08.07.2020 byla provedena prohlídka pracovního stroje traktor Zetor Proxima Power 100 HS SPZ S05 6040, kterou provedl servisní technik firmy N&N Košátky s.r.o. se sídlem Kropáčova Vrutice 111, PSČ 294 79.

Prohlídku provedli: technik René Pavlík a servisní technik firmy N&N Košátky s.r.o.

Při této prohlídce byly zjištěny následující závady:

- celý výložník je vyhnutý (při čelním pohledu je pravá strana výše)
- čepy nosiče nakládací lžice jsou mimo osu
- nosič nakládací lžice má ohnuté výztuhy

Závady nejsou zaznamenány v provozních záznamech vozidla.

Odhad ceny opravy servisního střediska (p. Nezbeda) je stanoven bez DPH je 107 000,- Kč.
(Nový výložník, cena bez práce.)


.....
technik René Pavlík

Zákazník: IČ: DIČ: CZ00261271 Obec Dolní Podluží Dolní Podluží 6 40755 Dolní Podluží Kontaktní osoba: Telefon:		Vozidlo: Traktor ZETOR Proxima HS 100 VIN/SPZ: X003451 Číslo podvozku: VIN: 000S2B4R41VB01751 Motor - číslo: 491 Počet MTH: 0 Stav paliva:	
Předal řidič:		Dat.vystavení 07.07.2020	
Vyřizuje: Nezbeda Petr		Dat.nahl.opravy 07.07.2020	
Poznámka: traktor		Datum předání	
Zákazník objednává následující servisní úkony:			
kontrola traktoru tel:770618577			
<p>Ustanovení: Cena opravy je stanovena rozpočtem. Tento rozpočet je pouze orientační a zhotovitel si vyhrazuje cenu navýšit. Je-li zřejmé, že bude nutné cenu navýšit, je zhotovitel povinen vyžádat si písemný souhlas objednavatele. Pro dodávky prací platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti Scantech pro provádění prací na motorových vozidlech, přívěsech, agregátech a jejich součástech č. 01/2009. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že se s podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Výhrada vlastnictví: materiál zůstává až do úplného zaplacení majetkem fy Scantech. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn opravovaný díl zadržet, nezaplátí-li objednavatel cenu díla v plné výši a to nejpozději 6 měsíců od fakturace. Objednavatel je povinen předat vozidlo do opravy čisté, v opačném případě je zhotovitel oprávněn tuto službu účtovat. Zhotovitel nehradí škody způsobené pádem nezajištěných předmětů v kabině. Objednavatel je povinen upozornit servisního technika na nadstandardní výbavu, přídatné spotřebiče a uvést je do zakázky. Všechny přídatné elektrické spotřebiče musí být při předání vozidla odpojeny od napětí. Případné následné škody způsobené těmito el. Spotřebiči přecházejí na objednavatele. V případě, že si objednavatel neodebere poškozené demontované díly při převzetí vozidla, je zhotovitel oprávněn tyto díly zlikvidovat.</p>			
Odběratel souhlasí s rozsahem popsaných servisních prací, použitým materiálem a cenou uvedenou na zakázkovém listu.			
Předpokl.cena:		0,00	
Dne: 07.07.2020			
			
Podpis předávajícího zákazníka		Podpis přejímajícího technika	



OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ
Dolní Podluží 6, PSČ 407 55, Dolní Podluží

FOTODOKUMENTACE

**z kontroly technického stavu pracovního stroje – traktor ZETOR
PROXIMA POWER 100 HS SPZ S05 6040 ze dne 08.07.2020**

Souhlasí:

starostka Ing. Adéla Macháčková

Vypracoval:

technik obce René Pavlík



1. Celkový pohled na traktor s označením pravého výložníku, který je vyšší než levý .jpg
09.07.2020 13:21



2. Čelní pohled na pravý výložník.jpg
09.07.2020 13:19




3. Pohled na čepy a otvory pro čepy nosíku nakládací lžice, které jsou vyosené.jpg
09.07.2020 13:19



4. Pohled na trubky nosíku nakládací lžice, které jsou vyhnuté.jpg
09.07.2020 13:20



5. Pohled na spodni trubku nosniku s čepy pro ovládací prvky, kdy trubka je vyhnutá, čepy vyosené..jpg
09.07.2020 13:19



6. Detailní pohled na spodni trubku nosniku s čepy pro ovládací prvky, kdy trubka je vyhnutá, čepy vyosené..jpg
09.07.2020 13:19